STUDIO PEZZAGNO s.n.c - ingegneria civile idraulica -
Dott. Ing. Francesco PEZZAGNO Albo di Brescia n° 960 - Dott. Ing. Paolo PEZZAGNO Albo di Brescia n° 2706

Allegato n°2

Comune di Corte Franca **Provincia di Brescia**

INDIVIDUAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE A SUPPORTO DELLO STUDIO PER LA DEFINIZIONE DEL RETICOLO MINORE

QUADERNO DEI RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

(RIF. ALL. 3 TAV. 1 COROGRAFIA SCALA 1:10.000)

STUDIO PEZZAGNO **Dott. Ing. Paolo Pezzagno** Via Tosio, 1 – Brescia C.F. – P.I.: 03387320173	Albo Ingegneri di Brescia N° 2706

STUDIO PEZZAGNO **Dott. Ing. Francesco Pezzagno** Via Tosio, 1 – Brescia C.F. – P.I.: 03387320173	Albo Ingegneri di Brescia N° 960

Gennaio 2005

Foto 1: Tratto iniziale Colatore da loc. Prada

Foto 2: Stagno in loc. Prada

Foto 3: Tratto ben manutenuto Colatore da loc. Prada

Foto 4: Tratto inerbito Colatore da loc Prada

Foto 5: Scarico nel Colatore da loc. Prada

Foto 6: Immissione da destra nel Colatore da loc. Prada

Foto 7: Fosso di scolo privato in loc. Prada

Foto 8: Colatore da loc. Prada molto inerbito con ex-cava

Foto 9: Colatore da loc. Prada dopo la ex-cava

Foto 10: Canale privato di scolo attraversa superficialmente una strada di campagna (zona cascina Fornaci)

Foto 11: Piccolo drenaggio privato (zona cascina Fornaci)

Foto 12: Drenaggi privati paralleli a quote diverse (zona cascina Fornaci)

Foto 13: Vasca di sedimentazione a monte di via Fornaci su Valle Broccaglio

Foto 14: Vasca di sedimentazione a monte di via Fornaci su Valle Broccaglio

Foto 15: Trasporto solido in Valle Broccaglio a valle di via Fornaci

Foto 16: Trasporto solido in Valle Broccaglio (da caditoia su via Fornaci)

Foto 17: Ponticello su Valle Broccaglio nella zona industriale (ingresso)



Foto 18: Ponticello su Valle Broccaglio nella zona industriale (uscita)

Foto 19: Confluenza tra Valle Broccaglio (a destra) e Fosso da loc. Fontanina (a sinistra)

Foto 20: Valle S.Maria di Zenighe vicino alla Bretella Nord

Foto 21: Valle S.Maria di Zenighe a nord della zona industriale

Foto 22: Immissioni con portata liquida in Valle S.Maria di Zenighe

Foto 23: Tratto risagomato e manufatto di salto su Valle S.Maria di Zenighe

Foto 24: Valle S.Maria di Zenighe prima dell'abitato

Foto 25: Valle Broccaglio a valle del ponticello in loc. Fontanina

Foto 26: Valle Broccaglio a monte del ponticello in loc. Fonanina

Foto 27: Griglia a monte del tratto intubato di Valle Broccaglio a Colombaro

Foto 28: Valle del Forno a monte del tratto intubato

Foto 29: Zona agricola in loc. Budrio in cui sono stati chiusi alcuni vasi

Foto 30: Sorgenti del Fosso delle Pissine

Foto 31: Fosso delle Pissine proveniente da via Mazzolari

Foto 32: Ponticelli ben tenuti sul Fosso delle Pissine

Foto 33: DN 100 per sottopasso stradale sul Fosso delle Pissine

Foto 34: Tratto inerbito Fosso delle Pissine a monte di via Grumi



Foto 35: Fosso delle Pissine a monte di via Grumi

Foto 36: Vaso privato interrotto in corrispondenza di via Grumi

Foto 37: Ex-vasi privati ormai completamente interrati (zona cascina Moltine)

Foto 38: Ponticello su Fosso delle Pissine (zona via Pastore)

Foto 39: Vaso privato inerbito (zona cascina Moltine)

Foto 40: Fosso delle Pissine a monte dello stabilimento "Vela"

Foto 41: Particolare del tratto intubato del Fosso delle Pissine

Foto 42: Vaso privato non mantenuto a sud di via Grumi

Foto 43: Vaso privato non mantenuto a sud di via Grumi

Foto 44: Valle S.Eufemia a monte di via L. da Vinci

Foto 45: Valle S.Eufemia a valle di via L. da Vinci

Foto 46: Tratto risagomato Valle S.Eufemia in via S.Eufemia

Foto 47: Area della collina in cui sfocia Valle del Castello



Foto 48: Valle del Castello scarica sulla strada sterrata per S.Eufemia

Foto 49: Tubo di raccolta di Valle del Castello a fianco della strada sterrata per S.Eufemia

Foto 50: Griglia a monte del tratto intubato di Valle S.Eufemia

Foto 51: Canale intubato si immette nella Valle S.Eufemia

Foto 52: Valle del Seré in collina

Foto 53: Valle del Seré scarica su un piazzale con fondo in ghiaia

Foto 54: Interno del pozzetto di confluenza sul tratto intubato di Valle S.Eufemia

Foto 55: Longherone pulito e ben tenuto a fianco di via Castagnole

Foto 56: Fosso vicinale delle Paiole inerbito a monte di un tratto intubato sotto via Calvarole

Foto 57: Immissione del Fosso vicinale delle Paiole nel Longherone a monte del campo da golf

Foto 58: Fosso vicinale delle Paiole a valle del tratto intubato sotto via Calvarole

Foto 59: Fosso vicinale delle Paiole, tratto recentemente intubato

Foto 60: Griglia sul tratto recentemente intubato del Fosso vicinale delle Paiole

Foto 61: Tratto riportato alla luce dell'affluente del Fosso vicinale delle Paiole

Foto 62: Longherone a monte della SP XI

Foto 63: Fosso delle Pissine a valle della SP XI dopo lo stabilimento “Vela”

Foto 64: Intersezione tra vasi inerbiti a sud di cascina Camaione

Foto 65: Valle Torbiato e la SP XI sullo sfondo

Foto 66: Valle Torbiato sbocca a cielo libero

Foto 67: Attraversamento stradale Longherone (zona cascina Ronco)

Foto 68: Longherone sottopassa la Brescia-Edolo

Foto 69: Tracce della piena del Longherone a monte dell'attraversamento della Brescia-Edolo



Foto 70: Trasporto solido su vaso dal confine con Cazzago S.Martino

Foto 81: Valle Loneto al confine con Adro

Foto 82: Zona di ristagno acque in canali molto inerbiti a sud di via Grumi



Foto 83: Zona di ristagno acque in canali molto inerbiti a sud di via Grumi

Foto 84: Acque dal depuratore di Borgonato nel Longherone

Foto 85: Longherone rivestito in calcestruzzo dal depuratore di Borgonato

Foto 86: Stagno da cui nasce un ramo del Longherone

Foto 87: Punto in cui si il Longherone drena lo stagno

Foto 88: Valle delle Spinelle sottopassa la Brescia-Edolo

Foto 89: Valle delle Spinelle al confine comunale est

Foto 90: Paratoia per evitare riflusso in fognatura in adiacenza alla Brescia-Edolo

Foto 91: Pozza per pompaggio acque irrigue vicino alla Brescia-Edolo

Foto 92: Piccoli canali di drenaggio dei terreni (zona cascina Mancapane)

Foto 93: Valle delle Spinelle nella zona delle cave d'argilla

Foto 94: Valle delle Spinelle nella zona delle cave d'argilla

Foto 95: Colatore da loc. Prada prima di uscire dal confine comunale



Foto 96: Colatore da loc. Prada fuori dal confine comunale

Foto 97: Sbocco vaso privato ad est del centro commerciale "Le Torbiere"

Foto 98: Vaso privato ad est del centro commerciale "Le Torbiere"

Foto 99: Zona della Fontana di Timoline (ormai chiusa)

Foto 100: Zona della Fontana di Timoline (ormai chiusa)

Foto 101: Sottopasso stradale del drenaggio dal Fontanile dei Gamberi

Foto 102: Fontanile dei Gamberi

Foto 103: Fontanile dei Gamberi

Foto 104: Drenaggio del Fontanile dei Gamberi nella zona industriale Zenighe

Foto 105: Tratto molto incassato della Valle del Serè

Foto 106: Tratto molto incassato della Valle del Serè

Foto 107: Valle del Serè verso monte

Foto 108: Vista sulla zona umida del Budrio

Foto 109: Zona umida del Budrio

Foto 110: Effluente dalla risorgiva del Budrio